

Salpeter-Stop



ENTFERNT...

...NITRATAUSBLÜHUNGEN ...SALPETER ...ZEMENTSCHLEIER ...KALKABLAGERUNGEN



**Die ersten
Anzeichen**

**HANDWERKER
QUALITÄT**

Made in Germany



Feuchtigkeit im Mauerwerk löst Salze, die beim Verdunsten an der Oberfläche Kristalle bilden und die Kapillare aufweiten. Die Folge ist übermäßige Feuchtigkeitsführung, die zu Salpeter- und Nitratausblühungen führt - erkennbar als weiße Ränder und schimmelartiger, weißer Flaum an der Oberfläche. Dies sind die ersten Anzeichen der drohenden Gefahr des Verfalls.

Salpeter - Stop löst dieses Problem...

Einfach auf die betroffenen Flächen aufsprühen, kurz einwirken lassen und abwaschen. Anschließend sollte eine Behandlung mit unserer oder einer anderen geeigneten - "Kompakt" - Grundierung LF erfolgen, um die Feuchtigkeitsführung zu regulieren und die Ausblühungen nachhaltig zu verhindern.

Salpeter-Stop entfernt auch Zementschleier- und Kalkablagerungen zuverlässig und schnell.

Durch den Abbau gleichartiger Elemente in Ausblühungen, Zementschleier und Kalkablagerungen lassen sich drei Problembereiche mit einem Produkt lösen.

Beratungs
Hotline:
09091/2022

MTS Schimmelschutzservice

www.schimmelschutzservice.de
Brunnenweg 4, D-86653 Monheim/Bay.

Bestell
Hotline:
09091/2025